POZNAJ NOWE PROGRAMOWANIE

FUNKCJE I ULEPSZENIA

Teraz marzenie oficjalnie się spełniło.

Techno, X-seria, Sonda stykowa i Sonda konfokalna. Wszystko jest ustawione. Ale czy na pewno wykorzystujesz jego pełny potencjał? Sprawdź, co nowego:

1. Ulepszone programowanie
2. Vivian
3. Wsparcie dla produkcji / operatora
4. Konfigurowalny raport pomiarowy
5. Zarządzanie sondą stykową
6. Audyt IQ/OQ
7. Analiza pracy maszyny

VICIVISION

CO NOWEGO?

① ULEPSZONE PROGRAMOWANIE

Przeciągnij i idź

- Wybierz żądany typ pomiaru.
- Przeciągnij pole w miejscu, w którym chcesz zmierzyć część.
- Ustaw tolerancje.
- I masz to.

Wolisz starą metodę?

Nie martw się! Wróć do tego, do czego byłeś przyzwyczajony.
Wybierając wszystkie wykonane pomiary, uzyskasz ich wyraźny obraz, w tym etykiety i ich referencje.

Chcesz, aby było to szybsze? Idź na skróty!

- CTRL + N Pomaga w nowych pomiarach
- CTRL + R Zmień nazwę
- CTRL + D Zduplikuj to
- CTRL + C/V Zgadnij co to?

Potrzebujesz odświeżenia?

- Wybierz żądaną funkcję
- Kliknij ikonę informacji, aby wyświetlić wyjaśnienie k tej funkcji.



② VIVIAN: ZAPOMNIJ O ZAPOMINANIU

Pozwól Vivian poprowadzić Cię krok po kroku.

- Aktywuj ikonę Vivian, aby poprowadzić Cię przez kolejne kroki
- Umieść narzędzie graficzne w obszarze zainteresowania
- Ustaw wartości nominalne + tolerancje
- Uzyskaj wynik, który Cię interesuję.



VICIVISION



③ WSPARCIE DLA PRODUKCJI / OPERATORA

Raporty skumulowane/statystyczne

Dostosujmy raporty nieco bardziej:

- Standard – ten, który już znasz
- Skumulowany — nowy raport, który zbiera więcej cykli pomiarowych
- Statystyka - nowy raport, który zawiera również wykresy trendów pomiarowych.

Zatwierdzenie cyklu

Teraz będziesz mieć możliwość wyboru sposobu zatwierdzenia:
- dla pojedynczego pomiaru
- dla całego cyklU

Możesz również zdecydować, który pomiar/cykl wymaga zatwierdzenia:
- Pomiar/cykl, który był w tolerancji
- Nie został ukończony i dlaczego
- Jest poza tolerancją i dlaczego
- Jest na granicy tolerancji
- Pomiar/cykl, dla którego chcesz pominąć zatwierdzenie

Wybierz wiele trendów

Teraz możesz wyświetlać wiele trendów i wykresów w tym samym czasie.



④ KONFIGUROWALNY RAPORT POMIAROWY

W sekcji głównej znajdziesz kilka nowych ikon. Zacznijmy od Raportów! Pracowaliśmy nad tym, aby raporty pomiarowe były bardziej przyjazne dla użytkownika.
Znajdziecie tu 3 główne zmiany:

- Opcje układu można ustawić w górnej sekcji
- Wybierz elementy graficzne i tekstowe w kolumnie bocznej
- Sprawdź efekt końcowy w swoim spersonalizowanym raporcie!

Następnie możesz połączyć nowy raport z programem pomiarowym. Przekonaj się sam!

⑤ DODANO ZARZĄDZANIE SONDĄ DOTYKOWĄ

Dodano nowy przycisk sondy dotykowej w widoku programowania.
Podobnie jak w przypadku MTL 8.70 i nowszych wersji, odtworzyliśmy różne typy sond stykowych i pomiarów względnych w celu zwiększenia funkcjonalności.
Wraz z opcją „Punkt dotykowy Z” wprowadziliśmy „Automatyczny kierunek Z”.



6 ZARZĄDZANIE HASŁAMI AUDYT IQ/OQ

Zarządzanie hasłami użytkowników

Ułatwiliśmy włączanie zasad haseł, ustawiając preferowane parametry haseł dla użytkowników.

Historia

Licencja dla audytu pozwoli Ci sprawdzić historię programów pomiarowych tworzonych, modyfikowanych i zapisywanych przez każdego użytkownika.



Ustawienia importu/eksportu

Importuj i eksportuj parametry maszyny. Zostaniesz zapytany, której z dwóch funkcji chcesz użyć, czy import, czy eksport, aby utworzyć menu boczne. Ułatwia to wybór żądanych ustawień.

7 ANALIZA PRACY MASZYNY

Być może zauważyłeś drugą nową ikonę w menu głównym. Ta nowa funkcja pomoże Ci w gromadzeniu danych na poziomie roboczym maszyny. Teraz można przeprowadzić analizę statystyczną danych maszyny, wyników cykli pomiarowych i stanu maszyny. Można zastosować filtry, takie jak czas, program pomiarowy lub operator, który korzystał z maszyny, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyniki wyszukiwania.

KUBOUŠEK TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS
Ekskluzywna reprezentacja przyrządów pomiarowych VICIVISION na terenie Polski, Czech i Słowacji

Polska: KUBOUŠEK Polska sp. z o.o.
Wałbrzyska 6-8, Wroclaw, +48 505 788 814, urzadzenia@kubousek.pl, **www.kubousek.pl**
Czechy: KUBOUŠEK s.r.o.
Lidická tř. 1937, Č. Budějovice, +420 389 042 111, pristroje@kubousek.cz, **www.kubousek.cz**
Słowacja: KUBOUŠEK SK, s.r.o.
Vinárska 1006/7, Lužianky, +421 (0)37 222 37 20, pristroje@kubousek.sk, **www.kubousek.sk**